

MOTOR WIRING DIAGRAMS FOR OL33550AC, OL435V75AC, OL610V100AC AND OL900V100AC

LOW VOLTAGE(115 V)

P1 ———●——— LINE1

P2 ———
T8 ———
T3 ———
 ● INSULATE

T5 ———
T2 ———
T4 ———
 ● LINE2

HIGH VOLTAGE(230 V)

P1 ———●——— LINE1

P2 ——— INSULATE
T8 ———
T3 ———
 ● INSULATE
T2 ———

T5 ———
T4 ———
 ● LINE2